



# VKBA 3648

Teknisk Bulletin - Juli 2015

VKBA 3648



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis ⇨ 2001-03-01  
Nissan: Primastar Bus/Box ⇨ 2001-03-01  
Opel/Vauxhall: Vivaro ⇨ 2001-08-01



Placering av ABS sensorhållare i mitten av spindeln är obligatorisk



OE Nr: Renault: 40 21 096 97R, Nissan: 40210-00QAK  
Opel/Vauxhall: 44 30 305, 93198742, 93161376

Hjullagersatsen VKBA 3648 innehåller förutom ett lager och en mutter även en ABS sensorhållare.

## VKBA 3648





# VKBA 3648

Teknisk Bulletin - Juli 2015

## Montering av ABS sensor hållare

När ABS sensorhållaren skall monteras är det extra viktigt att se till att den placeras i centrum på spindeln innan lagret pressas i (se bild 1). Om sensorhållaren hamnar i fel position leder detta till nötning på ABS tätningen samt att hållaren deformeras och kan då orsaka förtida lagerhaveri (se bild 2).



bild 1

### Korrekt montering

Här är ABS sensorhållaren centrerad i spindeln och kan därmed inte skada lagret och ABS sensorn kommer att generera en korrekt signal.




bild 2

### Felaktig montering

ABS sensorhållaren är INTE centrerad i spindeln vilket medför en deformation av hållaren samt nöter på ABS tätningen. Detta kan orsaka förtida lagerhaveri och problem med ABS signalen (se bilderna till nedan).



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF Group 2015

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

July 2015